



Settore  
Tecnico-Sportivo  
Area Sportiva

## FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma  
Tel. 06.32488.510  
Fax. 06.32488.430  
Mail: sts@federmoto.it

Roma, 4 settembre 2019

### **PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL SETTORE TECNICO SPORTIVO**

#### **Provvedimento n° 67/19**

Valutata la proposta del Comitato Velocità e del Comitato Tecnico si autorizzano, per le manifestazioni NAZVE005 – NAZVE006 – NAZVE045 – NAZVE046, le variazioni evidenziate in rosso del Regolamento Velocità 2019 – Capitolo III.

Quanto segue sostituisce il precedente:

#### **REGOLAMENTO TECNICO SUPERSPORT 600 (RTSS)**

8.1.2 - I cornetti di aspirazione **possono essere modificati o sostituiti**.

Quanto segue viene aggiunto:

#### **REGOLAMENTO TECNICO CRONO CLIMBER - REGOLARITÀ (RTCLR)**

1.2 - Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli successivi, in tutte le classi è vietato l'utilizzo di sistemi di controllo della velocità (cruise control) di qualsiasi genere (inclusi i sistemi meccanici).

Qualora il motociclo sia equipaggiato con un sistema di controllo della velocità il pilota ha l'obbligo di rimuovere completamente il sistema o, in alternativa, di inibirne il funzionamento per tutta la durata della manifestazione mediante: la rimozione di uno o più dei suoi componenti e/o la disconnessione dei collegamenti elettrici o meccanici degli attuatori del sistema e/o lo spostamento del blocchetto dei comandi del sistema in posizione inaccessibile al pilota e/o mediante la schermatura dei comandi del sistema.

Il pilota ha altresì l'obbligo di dichiarare al 1°C.T. la presenza sul motociclo del sistema per il controllo della velocità nonché il metodo utilizzato per inibirne il funzionamento. Il 1°C.T. ha la facoltà di rifiutare motocicli con sistemi di controllo della velocità il cui metodo di inibizione sia giudicato insufficiente o pericoloso ed applicare punzoni o sigilli sui componenti del suddetto sistema.

Il mancato rispetto del presente articolo viene sanzionato come una irregolarità tecnica.

Il Presidente del STS

Giovanni Copolli