



**SETTORE TECNICO SPORTIVO
AREA SPORTIVA**

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.501 - Fax. 06.32488.450
sts@federmoto.it

Roma, 18 maggio 2022

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL SETTORE TECNICO SPORTIVO

Provvedimento n° 53/22

Valutata la proposta dal Comitato Velocità e della Commissione Tecnica, per le manifestazioni di CIV Junior NAZVE008 - NAZVE009 - NAZVE010 - NAZVE011 - NAZVE012 - NAZVE013, l'Articolo 12.2.1 - Regolamento Tecnico Ohvale (RTOHV) - Capitolo III - Regolamento Velocità 2022, viene implementato con la parte evidenziata in rosso come sotto riportato:

12.2.1 - Il sistema di accensione e controllo motore (rotore, statore, centralina di controllo motore e bobina) deve essere mantenuto originale. Ruotare lo statore o il rotore e spostare il pick-up oltre quanto consentito dalle asole di fissaggio originali, è vietato. **Sui motocicli GP-0 160 4Speed l'unica centralina di controllo motore (CDI) ammessa è quella con limitatore identificata dal codice CDI-ZSZ27-002.**

Il Presidente del STS

Giovanni Copioni