



**SETTORE TECNICO SPORTIVO  
AREA SPORTIVA**

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM  
Tel. 06.32488.501 - Fax. 06.32488.450  
[sts@federmoto.it](mailto:sts@federmoto.it)

Roma, 25 Luglio 2023

**PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL SETTORE TECNICO SPORTIVO**

**Provvedimento n° 100/23**

Valutata la proposta del Comitato Velocità e dalla Commissione Tecnica, per le manifestazioni NAZVE004-NAZVE005-NAZVE006, a parziale deroga di quanto presente nel DASBK ver.003, si fa divieto dell'utilizzo delle nuove funzioni presenti nell'ultimo firmware ECU, ver. 01.01.0013 rilasciato dal fornitore unico MoTeC Aviorace, non precedentemente presenti nell'ultima release.

Le funzioni in oggetto, di seguito elencate, dovranno essere mantenute disabilitate durante lo svolgimento di tutte le prove ufficiali:

- **Selezione dei giri motore ricalcolati dalla ruota anteriore per la strategia della gestione valvola di scarico** - Exhaust Servo Engine Speed Source parameter (Engine Speed or Engine Braking Engine Speed) and updated axis of Exhaust Servo Aim table.
- **Selezione dei giri motore ricalcolati dalla ruota anteriore per la strategia della gestione del freno motore** - Engine Overrun Engine Speed Source parameter (Engine Speed or Engine Braking Engine Speed) and updated axis of Engine Overrun Fuel Trim Cylinder x Main tables.
- **Selezione seconda mappa di coppia per mezzo di un tasto fisico** - Revised Throttle Grip Translation strategy to allow for individual tables to be selected by Gear or by a Driver Switch.

Il Presidente del STS

Giovanni Copioli